



利凌企業股份有限公司網路商品資安強化通知

文件編號: M00171
日期: 10/12/2022
部門: 技術支援部

主旨

利凌發佈對 AH55B04 / AH55B08 系列 DVR 商品的資安強化通知。若您的 AH55B04 (四路) / AH55B08 (八路) DVR 商品有下列情事，請立即更新韌體。

強化原因

網頁軟體可接受一組固定密碼，用此密碼就能登入任何使用此 firmware 的設備觸發漏洞特定條件：只要能存取到 DVR 網頁介面就可使用。

其他說明

若您使用 NVR P2P 進行 Internet 連線方式，而攝影機採 LAN 連線模式，則無上述資安疑慮。
若您使用 VPN 進行 Internet 連線方式，則無上述資安疑慮。

受影響相關產品型號

AH55B04 DVR: Firmware 20220106 版本 SVN#7570 或更低版本有資安疑慮。
AH55B08 DVR: Firmware 20220106 版本 SVN#7570 或更低版本有資安疑慮。

韌體修訂版本

AH55B04 DVR, Firmware 20220526 (SVN#8044)
<https://nas01.meritlilin.com.tw/sharing/xbmNdMSNg>

檔案名稱: S.CR2.I.AH55B.4.20220526.fw

AH55B08 DVR, Firmware 20220526 (SVN#8044)
<https://nas01.meritlilin.com.tw/sharing/MABVRA8Lr>

檔案名稱: S.CR2.I.AH55B.8.20220526.fw

資安漏洞說明

- 網頁內含 admin 帳號萬用密碼，將之移除。

處理建議

1. 立即進行網路韌體更新。

其他資源

- 利凌網路產品資安策略及漏洞公告請參閱此[連結](#)。
- 回報網路資安議題，請洽 security@meritlilin.com.tw。

本案由 TWCERT/CC (台灣電腦網路危機處理暨協調中心) 於 2022 年 10 月 12 日通報本公司，本公司於 2022 年 10 月 13 日回覆 TWCERT/CC。

此資安漏洞已於 2022 年 7 月 8 日內部稽核查出，並已導入產線。2022 年 7 月 8 日後生產之 AH55B04 DVR 及 AH55B08 DVR 已經修復此問題。

聯絡方式

請聯絡利凌[全球經銷商](#)，或登錄 [ZenDesk](#) 獲得更多訊息及問題回報。